



الجامعة التكنولوجية
قسم البناء والإنشاءات
فرع الهندسة الصحية والبيئية

ملزمة
فحوصات مختبر الهندسة الصحية
مختبر المعالجة 1
المرحلة الثالثة

إعداد
م. غيداء ياسين الكندي

2015/2014

الأمن والسلامة في المختبر

الهدف من برنامج السلامة في المختبر:

- فهم قوانين وقواعد السلامة في المنشأة وتطبيقها.
- الوقاية من وقوع الحوادث لا قدر الله.
- المحافظة على سير العمل والآلات والأجهزة الموجودة في المنشأة.
- بث روح التعاون بين العاملين.

عوامل السلامة الرئيسية:

- معرفة مصادر الحوادث والأخطار.
- منع هذه المصادر.
- معرفة أساليب العمل السليمة التي تقادى وقوع المخاطر والتعامل معها حين وقوعها.

تطبيق قواعد السلامة:

- يجب معرفة مدى توفر سبل السلامة الفنية الازمة بين العاملين سواء في طرق عملهم وتحركاتهم المختلفة أو في طرق سير العمل وفق المعايير المطلوبة وعمل الأجهزة تبعاً لشروط التشغيل الصحيحة.
- كذلك يجب فحص لوائح السلامة من خلال متابعة أثرها ودورها الإيجابي أو السلبي على العمل والعاملين لتقويمها.
- التركيز على إستعمال ملابس الوقاية الشخصية.
- التدريب على إستعمال أجهزة السلامة الرئيسية وإتباع خطوات العمل السليمة وطرق التشغيل الصحيحة ووسائل التحرك الآمنة والسبل الازمة أثناء وقوع الحوادث وإمكانية تقادى وقوعها أو التخفيف من حدتها، مع التدريب على أجهزة الكشف عن وقوع الحوادث.
- عمليات التفتيش الدوري وكتابة التقارير وسجلات السلامة.
- التدريب على طرق وسائل الإسعافات الأولية ووسائل الإنقاذ.
- وضع خطة إخلاء في حالة الحرائق والطوارئ.

شروط السلامة الازمة توفرها في المختبر بصفة عامة:

- يجب أن يحتوي المختبر على مرشحات (فلاتر) بصورة كافية لتنقية جو المختبر.
- يجب أن يحتوي المختبر على موافق كهربائية وذلك لتقادي إشعال السوائل المتطايرة والقابلة للإشتعال عند استخدام موافق اللهب.
- يجب أن يحتوي المختبر على صيدلية للإسعافات الأولية السريعة تحتوي على المواد الضرورية الازمة للحالات الطارئة.
- يجب أن يحتوي المختبر على طفایات حريق وكذلك على وعاء يحتوي على رمل لإطفاء الحريق.
- يجب أن يحتوي المختبر على جهاز إنذار حرائق وهي على نوعين :
 - أ - أجهزة كشف واستشعار الحرارة.

- ب - أجهزة كشف واستشعار الدخان.
- 6 يجب أن يحتوي المختبر على رشاش ماء (دوش) ومجاصل للعيون.
- 7 يجب أن يحتوي المختبر على وسائل ل الوقاية الشخصية للعاملين مثل القفازات والمعاطف والأقنعة وغيرها.

شروط الأمان والسلامة الواجب توفرها في كل قسم من أقسام المختبر

قسم الاستقبال الخارجي:

- 1 عدم الأكل أو الشرب في القسم.
- 2 يجب توفير حاويات خاصة للتخلص من إبر السحب والشرائح الزجاجية، ومتابعة تغييرها بإستمرار.
- 3 يجب استخدام أدوات السلامة الشخصية من بالطو وقفازات.
- 4 يجب توفير حقيبة إسعاف تحوي مواد خاصة بالإلقاء مثل (النشار).
- 5 توفير طفية حريق وجهاز كشف الحرائق.
- 6 توفير مصادر تهوية جيدة ، ومصباح شحن إحتياطي لاستعماله عند انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
- 7 متابعة سرعة دخول العينات إلى الأقسام وعدم تراكمها في القسم.
- 8 غسل اليدين بالماء والصابون بعد الانتهاء من العمل.

قسم الكيمياء:

- 1 تحديد الموضع الملوثة بالعينات في القسم وعدم لمس أي عينة أو أي أداة بدون قفازات.
- 2 استخدام أدوات السلامة الشخصية بالقسم (بالطو ، قفازات ، أقنعة واقية) .
- 3 توفير طفية حريق تتلاءم مع القسم مع جهاز كشف الحرائق.
- 4 حفظ المواد الكيميائية حسب خطورتها في أماكن مناسبة.
- 5 توفير مصادر تهوية بصورة كافية ، ومصباح شحن عند إنقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
- 6 في حالة استخدام أسطوانات الغاز المضغوط يجب الاهتمام بوضعها في المكان المناسب وتثبيتها بمسارك والتأكد من صماماتها ، وقفلها عند الإنتهاء من العمل.
- 7 سلامه التمديدات الكهربائية ومعرفة قوة التيار في كل منها وأي منها موصول بالمولد الاحتياطي ويضع ماريوض ذلك.
- 8 يجب أن يحتوي القسم على رشاش ماء (دوش) ومجاصل للعيون.
- 9 توفير حاويات للنفايات حسب مصادرها، ومتابعة التخلص منها بإستمرار.
- 10 عدم الأكل والشرب داخل القسم وكذلك الجلوس على البنشات.
- 11 غسل اليدين بالماء والصابون بالطريقة الصحيحة بعد الإنتهاء من العمل.

قسم الأحياء الدقيقة:

- 1-الإهتمام بوضع اسطوانات الغاز في المكان المناسب وتنبيتها بمساك والتأنق من صماماتها وطرق النقل الآمن لها.
- 2-تغيير فلاتر الأجهزة بصفة دورية وخاصة فلاتر أجهزة كائن السلامة.
- 3-عدم حفظ المواد الكيميائية المستخدمة في تحضير الصبغات وعمليات الصبغ في القسم لفترات طويلة.
- 4-ارتداء ملابس السلامة من نوع خاص عند عمليات صبغ العينات أو تحضير البيئات.
- 5-معرفة سبل التخلص الآمن من العينات الإيجابية وكذلك الأطباق بعد الإنتهاء من قراءة النتائج.
- 6-تحديد المواقع الملوثة بالعينات في القسم وعدم لمس أي عينة أو أي أدوات أخرى في الموقع بدون فحازات.
- 7-استخدام أدوات السلامة الشخصية بصورة دائمة عند التعامل مع العينات.
- 8-عدم الأكل والشرب داخل القسم وعدم الجلوس على البنش بصورة دائمة.
- 9- توفير حاويات للمخلفات الطبية وأخرى للمخلفات غير الطبيعية.
- 10- توفير طفافية حريق مع جهاز لكشف الحرائق ، ومصباح شحن إحتياطي.
- 11- توفير مصادر تهوية مناسبة بصورة كافية.
- 12-سلامة التمديدات الكهربائية، ومعرفة قوة التيار في كل منها، وأي منها موصل بالمولد الإحتياطي ويشار إلى ذلك.
- 13-غسل اليدين بالماء والصابون بالطريقة الصحيحة بعد الإنتهاء من العمل ، مع توفير رشاش ماء (دوش) ومجايس للعيون.

كيفية إعداد التقرير عن التجارب العلمية

عند قيام الطالب بتجربة ما في المختبر يطلب منه كتابة تقرير عن تلك التجربة ويشمل هذا التقرير الذي ينبغي أن يكون نظيفاً ومرتبأً ما يلي:

التاريخ: تاريخ اليوم الذي تم فيه إجراء التجربة.

عنوان التجربة: تقدير البروتين في الدقيق كمثال:

المرجع: مرجع الطريقة الذي أعتمد عليه في تلك التجربة.

اسم الجهاز: يذكر اسم الجهاز المستخدم في إجراء التجربة مع ذكر أهم مواصفاته.

أساس التجربة: ويتضمن ذلك ملخص عن فكرة التجربة والتفاعلات الكيماوية وأهم المشاكل المتوقعة وكيفية التعامل معها إن وجدت أو بمعنى آخر شرح الهدف من كل خطوة مهمة في التجربة.

النتائج والحسابات: لابد من تدوين النتائج في جدول خاص حسب طبيعة التجربة وعند عمل القياسات لابد من تكرار كل قياس ثلاث مرات وتدون النتائج عادة حسب طبيعة العينة فمثلاً بالنسبة للعينات الصلبة تستخدم عدد الأوزان لكل وحدة وزن W/W للتعبير عن التركيز، بينما تستخدم غالباً بالنسبة للعينات السائلة عدد الأوزان لكل وحدة حجم W/V.

ومن نتائج التحليل يمكن حساب كمية المادة الموجودة في العينة محللة كنسبة مئوية أو جزء في المليون أو ملجم في 100 جم الخ.

مناقشة النتائج: ويتضمن ذلك تعليق على طريقة التحليل، هل هي سهلة أم معقدة؟ هل نتائجها دقيقة أم لا؟ وهل يلزمها وقت طويل أم أنها سريعة؟ هل التدخلات المحتملة كثيرة؟ وهل يمكن تلافيها بسهولة؟ وهل الطريقة حساسة أم متوسطة الحساسية؟ وهل يلزمها مواد كثيرة؟ أو بمعنى آخر هل الطريقة مكلفة أم رخيصة؟ هل هي أفضل طريقة أم أن هناك طرق أخرى أفضل منها؟ قارنها بتلك الطرق. هل لديك اقتراح بتطوير هذه الطريقة .. الخ.

<u>المحتويات</u>	<u>الصفحة</u>
1- الفحوصات الفيزياوية 1	14
2- التوصيلية 11	3
3- العكاره	17
4- المواد الصلبه 22	26
5- المواد الصلبة المترسبة والمتطايرة 20	22
6- فحص الجرة 1-2	34
7- عمود الترسيب	39
8- قابلية الترشيح	30
9- معامل لانكلير	39
10- معامل ريزنر	39
11- التشريعات البيئية	41

التجربة الاولى

الفحوصات الفيزيائية

وهي تشمل فحوصات الطعم واللون والرائحة ودرجة الحرارة، تعتمد الاختبارات الفيزيائية على قياس التغير في بعض خواص المياه التي يهتم بها المستهلك ويستدل بها على صلاحية المياه للشرب أو للأغراض الأخرى مثل العكورة واللون والطعم والرائحة فإذا كانت حواس الإنسان كالبصر والتذوق والشم تساعد في الحكم على صلاحية المياه من الناحية الفيزيائية فإن الخواص الكيميائية والبيولوجية للمياه وما يذوب فيها من أملاح مفيدة أو سامة وما يتواجد فيها من أحياe مجهرية دقيقة وقديرها كما ونوعا هو مجال الاختبارات الكيميائية والبكتريولوجية والتي سيتم بحثها .

الماء النقي يجب أن يكون خاليا من المواد العالقة عديم اللون والطعم والرائحة . تتميز الاختبارات الفيزيائية بالسرعة في إجراءها وبإمكانية تحليل العديد من العينات بالأجهزة الكهربائية ذاتية التحكم وعدم استهلاك عينة الماء المراد فحصها أو إحداث تغيير في خواصها الكيميائية.

الحرارة (Temperature)

لما كانت درجة الحرارة تؤثر بشكل فعال في ذوبان المواد وذوبان الغازات في الماء وبشكل خاص ذوبان الأوكسجين وثاني أوكسيد الكاربون كما إنها من العوامل المهمة في تحديد نشاط وفعالية الأحياء المائية والبكتيريا، وبعض خواص الماء مثل الكثافة والزوجة فعليه بعد فحص درجة الحرارة في النموذج من الفحوصات المهمة والمقيمة لطبيعة الماء.

يستعمل لمقياس الحرارة الترموميتر الرئيسي بغمره مباشرة في الموقع المحدد لأخذ العينة وقياس درجة الحرارة بعد ثبوتها بالمقياس المئوي أو الفهرنهايتى وتصلح هذه الطريقة لعينات المياه السطحية.

أما إذا أريد قياس درجة حرارة المورد المائي في أعماق مختلفة فيمكن استخدام بعض أنواع المحارير المخصصة لهذا الغرض. ولا يفضل قياس درجة حرارة عينات الماء بعد نقلها إلى المختبر ولا بعد جمعها ولكن يجب أن يتم القياس مباشرة في الموقع.

الطعم (taste)

الطعم هو خاصية فيزيائية متعلقة بحسنة الذوق وهو وصف الشيء كونه مر، مالح، حامض، حلو . وهذا الطعم ينتج من المحفزات الكيميائية لنهايات الأعصاب الحسية الواقعة في اللسان وفي سقف الفم.

تؤخذ نماذج الماء إلى الفم لفحص الطعم على الرغم من ان فحص الطعم والرائحة او الإحساس بواسطة الفم هو غير ثابت ويعتمد على المركبات الكيميائية الموجودة بالنماذج . وبما ان الطعم لا يمكن فحصه إلا بعد اخذ النماذج إلى الفم والتي يمكن ان تحتوي على مواد ملوثة و ضارة لهذا يفضل تحاشي فحصه عادة ويستعمل فحص الرائحة دائمًا.

هناك ثلاث طرق لتقدير الإحساس بنموذج الماء الذي يؤخذ عن طريق الفم:

1- فحص عتبة الطعم او النكهة (Flavor Threshold Test)FTT .

2- تقدير معدل الطعم (Flavor Rating Assessment) FRA .

3- التحليل المختصر للطعم (Flavor Profile Analysis) .

النوع الاول FFT هو الاقدم وهو واسع الاستخدام ومفيد عمليا لايجاد مختلف انواع الطعم لنموذج ماء الشرب ومقارنته مع الموصفات المعرفة .

اما نوع الفحص الثاني FRA فيستخدم بصورة خاصة لايجاد فيما اذا كان نموذج ماء الشرب مقبول لللاستهلاك اليومي .

ونوع الفحص الثالث FPA فمفيد عندما يراد معرفة و تحديد طعم خاص (محدد)في النوذج . يستخدم flavor test لنماذج الماء التي تكون صالحة للاستهلاك ولا تستخدم النماذج التي من الممكن ان تكون ملوثة بالبكتيريا والفايروسات والمواد الكيميائية الخطيرة التي تحتوي على مواد مستهلكة للكلور مثل زرنيخيت الصوديوم (sodium arsenite) او التي تكون من مصدر غير صحي .

طريقة عتبة الطعم : (Flavor Threshold Test)FTT

يستخدم هذا الفحص للكشف عن الطعم كميا . كما تستخدم هذه الطريقة بكفاءة للمقارنة بين الطعم في النموذج مع الطعم في الماء الحالي من الرائحة (reference water) .

رقم عتبة الطعم FTN هو اكبر تخفيض للنموذج مقارنة مع الماء الحالي من الرائحة بحيث يتم الشعور بالفرق في الطعم عن طريق حاسة الذوق . يتم حساب FTN عن طريق:

$$FTN = (A+B)/A$$

= حجم النموذج,(مل)

= حجم الماء المخفف (ml) , (reference water)

1- طريقة العمل (procedure)

1- اختيار المختبرين (المشتررين): يتم اختيار أشخاص عن طريق إجراء اختبارات تمهيدية قبل فحص الطعم . يستبعد الأشخاص الذين ليس لهم قابلية على التمييز بالطعم كما يتم التأكد من إن الأشخاص سليمين من أمراض البرد أو الحساسية لبعض المواد . يخبر هؤلاء

الأشخاص بخطوات العمل قبل أن يقوموا بالفحص لكن لا ندعهم يقومون بتحضير النماذج أو معرفة مقدار التخفيض وللدقائق تستخدم هيئة مكونة من خمسة أشخاص فأكثر.

2- وصف الطعم: اجعل كل شخص من المختبرين يعطي رأيه بالنموذج متبدأ بالنموذج الأكثر تركيزا . يتم الاتفاق على رأي جماعي بين المختبرين . بمثسب الوقت يصبح المختبرين على إطلاع أكثر بالأمر ورأيهم يصبح أكثر دقة والتحسس بتغيير طعم النماذج مثل عشبى أو عفن.

3- الاختبار التمهيدي: لإيجاد المدى التقريبي لفحص FTN يضاف مقدار (200,50,12,4) مل من النموذج إلى حجم من الماء الحالى من الطعم (reference water) في بيكر حجم (300 مل) وجعل الحجم الكلى (نموذج+ماء حالى من الطعم) بمقدار (200 مل) في كل بيكر ويخلط بقضيب نظيف ، كما يستخدم بيكر يحوى على ماء حالى من الطعم فقط (reference water) غرض المقارنة . ويجب المحافظة على درجة حرارة الماء أثناء الفحص بمقدار (1 C°) . تقدم النماذج للفحصين بالتعاقب مع تقديم الماء الحالى من الرائحة أولا (reference water) ثم يقدم النموذج الأكثر تخفيضا . إذا ظهر طعم في هذا النموذج فيتم تحضير نموذج وسطي بتخفيض (20 مل) من النموذج إلى (200 مل) من الماء الحالى من الرائحة (reference water) يستخدم هذا التخفيض لغرض إيجاد FTN وتضرب النتيجة في 10 لتصحيح التخفيض الوسطي في حالات نادرة يتم الاحتياج إلى تخفيض وسطية أكثر.

إذا لم يلاحظ طعم للنموذج الأكثر تخفيضا يتم الانتقال إلى النموذج الذي يليه.

الرائحة (odor)

لا تحتوي المياه النقية على رائحة اي تكون المياه غير الملوثة عديمة الطعم والرائحة ، ولكن تنتج الرائحة في المياه الطبيعية نتيجة تأثير وجود الاسماك او من فعاليات الاحياء المائية ومن تفسخ المواد العضوية والنباتات المائية او من طرح الملوثات الحاوية على بعض المواد العضوية واللاعضوية المسيبة للرائحة والطعم كالفينولات وايونات بعض المعادن التي تعطي طعم او رائحة للماء اذا زاد تركيزها عن حدودها المسموحة.

تعتبر الرائحة من الفحوصات الضرورية لمعرفة نوعية الماء الخام او ماء الصرف وتزداد الحاجة الى هذه الفحوصات عند وجوب ضرورة السيطرة على الرائحة في محطات معالجة المياه. وبما ان هناك بعض المواد ذات الرائحة تكون موجودة بمقادير قليلة (نانوغرام/لتر) لذلك فمن الصعب بل من المستحيل ان تعزل المواد الكيميائية ذات الرائحة .يعتبر انف الانسان هو الطريقة العملية لفحص الرائحة.

1- فحص الرائحة:

تعرف الرائحة على أنها الحواس الكيميائية أو التحسس للمواد الكيميائية لأنها تعتمد على الحاسة الطبيعية للبشر ولا تعتمد على نظرية فيزياوية أو كيمياوية يمكن بواسطتها تمييز الرائحة ولم يتم لحد الان استعمال جهاز مقنع في تشخيص الرائحة ، بل يتم الاعتماد في تحديد هذه الخاصية على حاسة الشم التي يمكن بواسطتها الحصول على قياس تقريري للرائحة باتباع الطريقة المسممة (Threshold Method) والتي تتمثل بتخفيف العينة المراد فحصها بنسب معينة من ماء عديم الرائحة وتقحص العينات المخففة تصاعديا حسب نسبة تخفيفها الى ان يتم الحصول على العينة التي تظهر فيها الرائحة مقارنة مع ماء عديم الرائحة وبهذا يتم الحصول على رقم Threshold .

وتعد هذه الطريقة من الطرق التقريرية لأنها تعتمد على حاسة الشم التي قد تختلف من شخص لآخر وقد تختلف في الشخص نفسه من وقت إلى آخر.

تطبق طريقة (Threshold Method) في فحص رائحة المياه الطبيعية التي تتدرج فيها الرائحة من عديمة الرائحة تقريبا الى مياه الفضلات الصناعية أو المنزلية التي قد تحتوي على آلاف الاعداد من رقم Threshold .

2- جمع وحفظ العينات:

تجمع عينات فحص الرائحة في قناني زجاجية ذات غطاء محكم مصنوع من الزجاج ولا تستخدم القناني البلاستيكية لهذا الغرض . تملأ القناني الزجاجية تماما بالنموذج ثم تسد بأحكام ويجب اتمام فحصها مباشرة بعد جمعها أو حفظها في الثلاجة لمدة قصيرة.

3- تحضير الماء الخالي من الرائحة:

يحضر الماء الخالي من الرائحة من امرار ماء الحنفيه (بعد ازالة الكلور منه باضافة الزرنخ او الثايوکبريتات) على مسحوق الكاريون المنشط (activated carbon) الذي يزيل الرائحة منه . يفحص هذا الماء عادة قبل استعماله للتأكد من خلوه من الرائحة وقبل الدخول بطريقة العمل يجب تطبيق الشروط التالية عند الفحص:

- 1- يجب اختيار الشخص المناسب للفحص من حيث مقدراته على الشم وسلامته من أي حالة مرضية قد تؤثر على هذه الحاسة كحالات الاصابة بالزكام أو ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- 2- ان لا يقوم هذا الشخص بتحضير المحاليل المخففة وليس على علم بدرجة تخفيفها.
- 3- ان يتم الفحص في مكان بعيد عن مصادر الرائحة كالتدخين مثلا وروائح الطعام واحتمال وجود العطور أو الصوابين في مكان الفحص.

4- يفضل استعمال دوارق زجاجية ذات لون غامق لتخفيف النماذج الحاوية على لون أو كدرة لكي لا يؤخذ بنظر الاعتبار تأثير تخفيف اللون أو تخفيف المواد العالقة.

5- يتأثر فحص الرائحة كثيراً بتغير درجة الحرارة فلهذا نستعمل درجة حرارة معينة للفحص فتؤخذ درجة حرارة (60° م) لفحص رائحة النماذج بالمقاييس الحار (hot threshold test) ويفضل اجراء الفحص عند درجة حرارة (40° م) وهذا يطلق عليه بالمقاييس البارد (cold threshold test) كما يمكن فحص الرائحة في اي درجة من درجات الحرارة وذكر الدرجة التي يتم عندها الفحص.

4- طريقة العمل (procedure):

1- تحضر مجموعة من المحاليل المخففة تصاعدياً من النموذج المراد فحصه وذلك بتخفيف حجم معينة من النموذج الى (200 مل) بالماء المقطر الخالي تماماً من الرائحة ويمكن اتباع الجدول في تقدير هذه الحجوم. ويستعمل دورق منفصل يحتوي على (200 مل) من الماء الخالي تماماً من الرائحة لغرض استخدامه للمقارنة اثناء اجراء الفحص.

2- تسخن هذه النماذج الى درجة الحرارة الطلوبية.

3- يرج الدورق الحاوي على الماء الحالي من الرائحة ويزال غطاءه ثم تشم رائحته فيجب ان يشير الى انه عديم الرائحة.

4- يفحص محلول المخلف المخفر الحاوي على أقل كمية من النموذج بنفس الطريقة فإذا وجدت له رائحة فيجب عمل نموذج آخر بأقل تخفيف منه وفحصه،

اما اذا لم تحس له رائحة فيبدأ بفحص النموذج المخفر الذي يليه تصاعدياً وهكذا الى ان يتم تحسس الرائحة وعندها يمكن استخدام حجم هذا التخفيف في الحصول على رقم فحص الرائحة T.O.N.(Threshold Odor Number) والذي يمكن الحصول عليه من قسمة حجم محلول المخلف الكلي (200 مل) على حجم النموذج المستعمل للتخفيف والذي عنده تم تحسس الرائحة.

جدول حجم النماذج المستخدمة للتخفيف إلى (200ml) وأرقام فحص الرائحة لها

حجم النموذج (مل) المستعمل للتخفيف الى 200 مل	رقم فحص الرائحة T.O.N.	حجم النموذج (مل) المستعمل للتخفيف الى 200 مل	رقم فحص الرائحة T.O.N.	حجم النموذج (مل) المستعمل للتخفيف الى 200 مل
النموذج (مل) المستعمل للتخفيف الى 200 مل	T.O.N.	النموذج (مل) المستعمل للتخفيف الى 200 مل	T.O.N.	النموذج (مل) المستعمل للتخفيف الى 200 مل
17	12	1	200	
24	8.3	1.4	140	
35	5.7	2	100	
50	4	3	70	

70	2.8	4	50
100	2	6	35
140	1.4	8	25
200	1	12	17

اللون (Color)

يكون الماء النقي عديم اللون ولكن يمكن القول بأن المياه النقية اذا ما تجمعت بكميات كبيرة فوق بعضها تعطي اللون الازرق المخضر الشاحب . وتنلون المياه الطبيعية كنتيجة لوجود بعض الايونات فيها مثل الحديد والمنغنيز وغيرها او كنتيجة لظهور المادة السوداء (الدبال) المختلفة عن التحلل الجرئي أو الكلي للنباتات أو الحيوانات الموجودة في الماء أو من وجود دقائق التربة والنباتات والطحالب والحيوانات الصغيرة فيه او كنتيجة لطرح الفضلات الصناعية او المنزلية فيه.

ومن المفيد التمييز بين اللونين الحقيقي للماء (True Color) بعد الترشيح واللون الظاهري (Apparent Color) قبل الترشيح ويسمى اللون الحقيقي للماء أحياناً باللون الخاص (Specific Color) وهو ناجم عن المواد التي تكون محلولة في الماء او في حالة غروية بينما يكون اللون الظاهري ناتجاً عن فعل الضوء على المواد الجزيئية العالقة فضلاً عن عوامل أخرى مثل انعكاس القاع أو انعكاس السماء .

ويقصد بلون الماء هو ذلك التفاوت في الألوان الذي يبيده الماء نفسه والناتج عن المواد الغروية أو الذائبة فيه . ويستبعد هذا التعريف الألوان الناجمة عن المواد الحية أو غير الحية العالقة في الماء أو ماينجم عن الظروف الخارجية كلون السماء أو لون القاع في المياه الضحلة.

طرق قياس اللون:

1- طريقة المقارنة المرئية (البصرية): يمكن تطبيقها على كل انواع المياه الطبيعية وعلى الفضلات الزراعية ولا يمكن تطبيقها على الفضلات الصناعية لأنها لا تعطي الواناً حقيقية اثناء القياس.

2- طريقة الطيف (الفوتومترية): تستعمل في قياس الوان مياه الشرب ، المياه السطحية ، المياه المالحة، ومياه الفضلات المنزلية والصناعية ذات الالوان الغامقة التي لا يمكن تطبيق الطريقة البصرية عليها .

3- طريقة مختبرية لاقياسية (Non standard Laboratory Method): وتعتمد هذه الطريقة على تحضير نماذج مختبرية قياسية تم فحصها مسبقاً بصورة منفردة بواسطة المقارنة المرئية وتتم مقارنتها مع النماذج التي يراد فحصها . أما النماذج ذات الألوان غير الطبيعية أو التي تكون نتيجة لطرح المخلفات الصناعية تكون صعبة القياس.

طريقة المقارنة المرئية (Visual Comparison Method)

تعتمد هذه الطريقة على مقارنة لون الماء مع محليل قياسية ملونة معلومة التركيز ومن أهم هذه محليل هي محليل (البلاتين - كوبالت القياسية) ويعتمد التدرج في لون هذه محليل على نسبة وجود أيونات الكوبالت والبلاتين فيها . وتمثل وحدة اللون الواحدة اللون الناتج عن وجود ملagram واحد من البلاتين الناتج عن أذابة (2.492 ملغم) من K_2PtCl_6 في لتر واحد من الماء المقطر.



جمع وحفظ النماذج:

- 1- تجمع وتحفظ العينات في أوعية زجاجية نظيفة.
- 2- لفعالية الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الماء تأثير مباشر على تغير اللون لذا يفضل قياس اللون مباشرة بعد جمع النموذج او يمكن حفظ النموذج في درجة حرارة (4 °م) للسيطرة على الفعالية الحيوية ولمدة 24 ساعة فقط.

الأجهزة المستعملة:

- 1- أنابيب نسلر (Nessler Tube) طولية حجم (50 مل).
- 2- جهاز قياس الرقم الهيدروجيني (pH Meter) .

المواد الكيميائية (Reagents) :

المحلول القياسي: يحضر بأذابة (1.246 غم) من مادة كلوروبلاتين البوتاسيوم (potassium chloroplatinate($K_2PtCl_6 \cdot 6H_2O$) في (Co) وغرام واحد من كلوريد الكوبالت (Chloroplatinic acid) التجاري لانه مركب قليل من الماء المقطر الحاوي على (100 مل) من حامض الهيدروكلوريك المركز . ثم يكمل الحجم الى اللتر بالماء المقطر يكافئ هذا محلول القياسي (500) وحدة لون.

لا يتم استخدام حامض الكلوروبلاتينيك (Chloroplatinic acid) التجاري لانه مركب أستراتيبي (ماص للرطوبة)(hygroscopic) ومن الممكن ان يغير من محتوى البلاتينيوم بينما مركب كلوروبلاتين البوتاسيوم (potassium chloroplatinate) يستخدم لكونه غير ماص للرطوبة (لااستراتيبي).

في حالة عدم توفر K_2PtCl_6 يذاب 500 ملغم من معدن البلاتين النقي في قليل من الماء الملكي و بمساعدة الغليان. ثم يزال حامض التريك من محلوله بأضافة حامض الهيدروكلوريك المركز والنقي اليه. ثم تبخيره على النار لحد الجفاف بعدها يضاف اليه غرام واحد من كلوريد الكوبالت وقليل من الماء المقطر الحاوي على (100 مل) من حامض الهيدروكلوريك ثم يكمل الحجم الى اللتر بالماء المقطر.

يمكن تحضير محلائل قياسية مخففة تحتوي على (50-70) وحدة لون من تتبع الجدول

التالي

يبين حجم محلول القياسي المخفف الى 50 ملتر ووحدة لونه

وحدة لون قياسية	مليتر من محلول القياسي المخفف الى 500 مل (بالماء المقطر)
صفر	صفر
5	0.5
10	1.00
15	1.50
20	2.00
25	2.500
30	3.00
35	3.500
40	4.00
45	4.500
50	5.00
60	6.00
70	7.00

يجب تجنب التبخير عند حفظ هذه محلائل لذا يجب وضعها في قناني زجاجية محكمة السد وتوضع بعيدا عن الغازات والروائح التي يمكن ان تذوب فيها مثل الامونيا التي ينتج عن ذوبانها زيادة في شدة اللون.

3-طريقة العمل (procedure) :

- 1- يملئ أنبوب نسلر بالنموذج لحد العلامة.
- 2- تملئ مجموعة من أنابيب نسلر لحد العلامة بال محلائل القياسية المخففة.
- 3- يقارن لون النموذج مع لون المحلول القياسي بالنظر خلال الأنابيب الموضوعة على سطح أبيض ويشار إلى لون المحلول القياسي المقارب إلى لون النموذج للتأكد على وحدته التي تعتبر وحدة لون النموذج.

4- اذا كانت وحدة لون النموذج اكبر من (70) وحدة فيجب تخفيف حجم صغير من النموذج بالماء المقطر الى (50مل) ثم حساب وحدة لونه وكما يلي :

$$\text{وحدة اللون} = \frac{\text{أ}}{\text{ب}}$$

حيث ان:

أ = تمثل وحدة اللون للنموذج بعد التخفيف نتيجة لمقارنته بالمحاليل القياسية

ب = حجم النموذج المخفف (مل)

تنظم نتائج اللون لجميع الارقام تسجل كالتالي:

Color	Record to Nearest (standard unit) Unit
1-50	1
51-100	5
	10
101-250	20
251-500	

كما تسجل قيمة pH للنموذج.

التجربة الثانية

التوصيلية (Electrical conductivity)

تعتبر التوصيلية معامل جمعي للأملاح الذائبة . تعتمد على تركيز ودرجات تفكك المواد الصلبة . ودرجات الحرارة وسرعة نقل الايونات في المجال الكهربائي . كما وتوجد علاقة طردية بين التوصيلية (EC) والأملاح الذائبة (TDS) . ممثلة بالمعادلة التالية:-

$$C = TDS(\text{ms/l}) / EC(\mu\text{mhos/cm})$$

ومن معرفة هذا الثابت نستطيع حساب (TDS) ، حيث تتراوح قيمته بحدود (0.9-0.55) . تستعمل التوصيلية في مراقبة معامل المياه وكذلك في اختبارات تقييم المياه السطحية والجوفية والمخلفات ، وفي المناطق الساحلية لمعرفة مدى احتراق مياه البحر اليابسة

جمع النماذج.

- 1- تجمع النماذج في قناني زجاجية أو بلاستيكية نظيفة.
 - 2- تغسل هذه القناني بالماء المراد فحصه مرة أو مرتين قبل الجمع.
 - 3- تأكد من عدم دخول طحالب خيطية أو كتل طحلبية مع الماء إلى القناني.
- حفظ القناني .**

- 1- يفضل تحليل النماذج موقعيا
- 2- يمكن حزن النماذج مدة (28) يوم بدرجة حرارة (4°C).

الأدوات المستعملة.

- 1- جهاز قياس التوصيلية ذو قطب خاص بالفحص.
- 2- محرار إذا لم يكن في الجهاز محس حراري دقة المحرار (0.1°C)



المواد الكيميائية.

- 1- استعمال ماء مقطر توصيلية ($0.1\mu\text{s}/\text{cm}$) يستعمل لغسل القطب ويستعمل لتحضير المحاليل القياسية والمحاليل المخففة .
- 2- المحاليل القياسية : يتم تحضير المحاليل القياسية (محلول كلوريد البوتاسيوم (KCL) من إذابة (745.6g) ملح كلوريد البوتاسيوم في قليل من الماء المقطر إلى أن يذوب ثم يضاف له ماء مقطر إلى حد لتر . حيث يعطي قيمة توصيلية مقدارها ($\mu\text{mhos}/\text{cm}$) 1413 في درجة حرارة (25°C) .
- 3- استعمال محاليل قياسية مختلفة إذا تطلب الأمر استعمال مolarية مختلفة . مبينة في الجدول التالي .

جدول يبين قيمة ومعامل التوصيلية ($\mu\text{mhos}/\text{cm}$) .

التركيز المولي KCL	معامل التوصيلية KS ($\mu\text{hos/cm}$)
0	0
0.0001	14.9
0.0005	73.9
0.001	146.9
0.0055	717.5
0.01	1412
0.02	2762
0.05	6662
0.1	12890
0.2	24800
0.5	58670
1	111900

طريقة العمل .

1- تختلف أجهزة قياس التوصيلية حسب الجهة المصنعة . وبعضها تحوي مقاييس حرارية وبالا مكان تعابر الأجهزة اعتمادا على درجة حرارة محلول القياسي دون أن تتم عملية تعديل درجة حرارة النموذج وتكون مساوية لدرجة حرارة محلول القياسي .

2- الأجهزة التي لا تحوي على موازنة حرارية فيتم معايرة الجهاز بالمحلول القياسي وتقاس درجة حرارة محلول ونضبط قيمة التوصيلية .

ال搆وصيلية =搆وصيلية المحلول القياسي بالنورمالية القياسية * قراءة التوصيلية من الجهاز بدرجة (25°C)

إذا اختلفت درجة حرارة النموذج المراد فحصه عن النموذج القياسي ففي هذه الحالة يتم تصحيح القراءات إلى قيمة مكافئة للقيمة التي بدرجة (25°C) خلال هذه المعادلة .

$$K=KM/(1+0.0191(t-25))$$

عندما تكون :-


K: التوصيل الكهربائي لنموذج الماء ،مايكروموز / سم ،(25°C) .

KM: قيمة التوصيلية الكهربائية المقاسة لنموذج الماء بدرجة حرارة النموذج (t) .

t: درجة حرارة الماء .

أو يتم التصحيح باستعمال المخطط (2-2) لتعيين معامل التوصيل الكهربائي ويضرب

بقيمة التوصيلية لتحويل النتائج بدرجة (25°C) .



المخطط (2-2) معامل التوصيل الكهربائي للتصحيح إلى قيمة التوصيل المكافئ عند (25°C) .

التجربة الثالثة

العكاراة Turbidity

تنشأ العكاراة من وجود مواد هبانية مثل الطين والغرين وبعض المواد العضوية واللاعضوية، إضافة إلى بعض الأحياء الميكروسكوبية، وتعتمد العكاراة على نوع وحجم هذه العوالق، ولا تعتمد على تركيز المواد العالقة، لأن العكاراة تعتمد على الشفافية ومعامل الانكسار، وتعبر العكاراة عن مقياس قدرة الماء على تشتت موجة الضوء العرضي كما موضح بالمعادلة التالية:-

$$S = \log I^{\circ}/I_t = Kbc$$

S العكاراة

I° شدة الضوء الساقط

It شدة الضوء النافذ

b طول مسار الضوء

C التركيز

إن زيادة العكارة تؤثر على عملية التركيب الضوئي للنبات من خلال التصاق الدفائق العالقة بجذور النباتات ، وكذلك تؤثر على الأسماك من خلال تصاقها على الخياشيم وتنبع التنفس

طرق الفحص.

توجد ثلاثة طرق لفحص العكارة.

1- طريقة جاكسون (JTU) (Jackson Turbidity Unit)

2- طريقة النفيلوميتر (NTU) (Nephelometer Turbidity Unit)

3- طريقة قرص ساكبي (Secchi disk Method)

٤-٥-١ طريقة النفيلوميتر (NTU) (Nephelometer Turbidity Unit).

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق شيوعا في فحص العكارة وخصوصا لقياس الجزيئات الصغيرة.

جمع النماذج وحفظها .

يتم جمع النماذج في قناني مصنوعة من البلاستيك أو الزجاج ولا توجد متطلبات خاصة لحفظة. تخزن في مكان مظلم مدة 24 ساعة ويفضل إن لا تخزن لفترة طويلة.

الأجهزة المستعملة

1- جهاز قياس العكارة

2- خلية العينة

الكاوش

1- ماءا لتخفييف : لا يستخدم الماء الغالي النقاوة لكونه بسبب تشتت في الضوء ، ولكن بالامكان استخدام ماء ذا عكارة(0.02NTU) ، وذلك باستخدام فلتر يمنع مرور الجسيمات التي ذا حجم اكبر من (mm0.1).

2- المحاليل القياسية:- يستخدم محاليل قياسية مختلفة كعوالق قياسية منها.

ا- محلول عالق اصلي سلفات الهيدرازين (NH₂).(H₂SO₄).

ب- محلول هكساميثيل نترامين (CH₂(6N₄))

ج-المحلول الثالث.

- 1- محلول من نموذج (ا) ،(ب) بنسبة 1:1 يترك بعدها 24 ساعة بدرجة (25°C ± 1)، حيث يعطي محلول ذا عكارة (400NTU).
- 2- اخزن هذا محلول في زجاجة مانعة للضوء فوق البنفسجي.
- 3- لتحضير محلول عكارة مخففة من محلول العكارة الأصلي باستخدام ماء تخفيف ذو نوعية عالية.

طريقة العمل

- 1- يوضع نموذج الماء في الخلية الخاصة بالفحص بعد أن يتم خلطة جيدا، ويتم إزالة الفقاعات الهوائية بواسطة جهاز تفريغ الغاز أو بالضغط باليد . ومن الضروري أن تكون الخلية نظيفة وخالية من الدوosh.
- 2- يتم معايرة الجهاز بواحدة من المحاليل العوالق (الفورمايزن) التي تم تحضيرها.
- 3- يتم وضع خلية الماء في الجهاز ، وتقرأ قيمة العكارة بوحدة (NTU).

توجد بعض الاختلافات البسيطة بين جهاز وأخر اعتمادا على تعليمات الشركة المصنعة.

التجربة الرابعة

المواد الصلبة (Solid)

وهو كل ما يحتويه الماء من مواد عالقة وصلبة ، وتعرف :-

المواد الصلبة الكلية :- بأنها المواد المتبقية في الجفنة الخزفية بعد عملية تجفيف النموذج في درجة حرارة معروفة وتشمل كل من المواد الصلبة الذائية الكلية والعالقة الكلية .

أما المواد الصلبة الذائية :- تكونها كمية الايونات الموجبة والسلبية الموجودة في الماء ولا تشمل المواد العالقة أو الغروية أو الغازان الذائية في محلول ، إن المواد الذائية الكلية في الماء لها تأثير كبير على صحة الإنسان ، مهما نكن تراكيز هذه الأملاح قليلة، فلها تأثير على المرضى ذو ضغط دم عالي ، وأمراض القلب ، والنساء الحوامل . إضافة إلى إن الأملاح تغير طعم الماء وتجعله غير مستساغ . وتشمل هذه الأملاح مركبات عضوية ناتجة عن نشاط الإنسان ، كذلك تشمل الفينولات الكلورية ، المبيدات الحشرية ، وتشمل المواد الذائية غير العضوية مثل أملاح الكاربونات ، البيكربونات ، الكبريتات ، النترات ، الكلوريدات ، أملاح الصوديوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم . تؤثر الأملاح الذائية على قيمة العسرة ، القاعدية الكلية ، الطعم كما وتعتبر قيمة الأملاح الذائية في الماء اللايوني مساوية إلى الصفر .

المواد الصلبة العالقة :- وهي المواد الصلبة المتبقية على ورقة الترشيح بعد امرار نموذج الماء من خلالها وتشمل الطين ، والرمل ، والغرين ، والماء الأخرى الطافية على سطح الماء . وان ارتفاع قيمة (المواد العالقة) دليل على التلوث بمياه الصرف الصحي ، ويكون تأثير المواد العالقة في مياه الشرب ومياه النهر بأنها تقلل من درجة استساغة الماء للشرب وتقلل من فعالية الكلور في تعقيم المياه .

المواد الصلبة الكلية (105-103 C°)

الأدوات المستعملة.

- 1- حمام مائي
- 2- فرن مجفف بدرجة (105-103°C).
- 3- أطباق من السليكا أو الزجاج أو الخزف سعة (200 سم³) (جفنة).
- 4- مجفف(desiccater).
- 5- ميزان حساس.



طريقة العمل.

- 1- توزن الجفنة بصورة دقيقة بعد غسلها جيدا وتجفيفها لمدة ساعة على الأقل في الفرن بدرجة حرارة (105-103°C).
- 2- يقاس(100مل) من نموذج الماء المراد فحصه وينقل إلى الجفنة.
- 3- توضع الجفنة على حمام مائي حتى جاف عينة الماء .
- 4- تنقل بعد ذلك إلى فرن درجة حرارة (105-103°C) لإكمال الجفاف ولمدة ساعتين
- 5- تبرد الجفنة في المجفف(desiccater) ويوزن بدقة إلى حين ثبوت الوزن أو حصول اختلاف مقداره (4%).

الحسابات.

$$\text{حجم النموذج (ml)} = \frac{\text{المواد الصلبة الكلية (ملغرام/لتر)}}{\text{A} - \text{B}}$$

A = وزن الجفنة مع المتبقى بعد التجفيف (ملغرام).
B = وزن الجفنة فارغة (ملغرام).

المواد الصلبة الذائبة (TDS) (180 C°)

الأدوات المستعملة.

- 1- حمام مائي
 - 2- فرن مجفف بدرجة (105-103°C).
 - 3- أطباق من السليكا أو الزجاج أو الخزف سعة (200 سم³) (جفنة).
 - 4- مجفف(desiccater).
 - 5- ميزان حساس.
 - 6- أقماع
 - 7- أوراق ترشيح
- طريقة العمل.**
- 1- تجفف جفنة خزفية داخل فرن حراري ويحسب وزنها .
 - 2- يؤخذ حجم معين من الماء بقدر (50 - 100 مل). ومن ثم يرشح باستعمال ورق ترشيح (Whatman 54) أو استعمال جفنة كوخ. وتجمع الراشح في الجفنة الخزفية.
 - 3- تكمل عملية التجفيف في فرن تجفيف درجة حرارته (180°C).
 - 4- يبرد داخلمجفف(desiccater).
 - 5- توزن الجفنة بميزان حساس إلى ثبوت الوزن أو حصول حالة اختلاف مقدارها (%4).
- الحسابات.**
- حجم النموذج (ml) = [المواد الصلبة الذائبة (ملغرام/لتر) * 1000] / [A - B]
- A = وزن الجفنة والمواد الصلبة المتبقية (ملغرام)
- B = وزن الجفنة فارغة (ملغرام).

المواد الصلبة العالقة الكلية (105-103°C).**الأدوات المستعملة.**

- 1- حمام مائي
- 2- فرن مجفف بدرجة (105-103°C).
- 3- أطباق من السليكا أو الزجاج أو الخزف سعة (200 سم³) (جفنة).
- 4- مجفف(desiccater).
- 5- ميزان حساس.
- 6- أقماع
- 7- أوراق ترشيح

طريقة العمل.

- 1- تجفف ورقة ترشيح داخل فرن حاري ويحدد وزنها.
- 2- يرشح ما يعادل (50 - 100) مل (من النموذج بورق ترشيح (54) (Whatman).
- 3- تجفف ورقة الترشيح والمتعلق بها في فرن حرارة (103°C - 105°C).
- 4- يبرد داخل مجفف (desiccator).
- 5- توزن ورقة الترشيح بميزان حساس إلى ثبوت الوزن أو حصول حالة اختلاف مقداره (%4).

الحسابات

حجم النموذج (مل) / $[A-B] * 1000]$ = المواد الصلبة العالقة الكلية (ملغرام/لتر)
 A = وزن ورقة الترشيح والعوالق (ملغرام).
 B = وزن ورقة الترشيح فارغة (ملغرام).

التجربة الخامسة

المواد الصلبة المترسبة والمتطايرة

المواد الصلبة المترسبة: هي المواد الصلبة المترسبة في قعر اسطوانه مدرجه وتقاس (ml/l) أو (mg/l).

المواد المتطايرة: تعرف بأنها المواد المتطايرة نتيجة احتراق المواد المتبقية من فحص المواد الصلبة العالقة والذائبة بدرجة حرارة معينة ولا تعطي مؤشرا مضموماً للمواد العضوية وذلك لنطايير بعض الأملاح الموجودة وبذلك يتم فحص (TOC) مؤشرا قوياً للمواد العضوية. تستعمل هذه الفحوصات للسيطرة على عمليات معالجة المخلفات الفيزيائية والبيولوجية وكذلك في تنظيم نوعية مددات جريان المخلفات المطروحة في الأنهر.

تعرف بأنها المواد المتبقية على الجفنة بعد عملية الحرق بدرجة (550°C) والتي تمثل المواد غير العضوية في حين تعتبر المواد المتطايره هي المواد العضوية.

المواد المتطايرة والثابتة (550°C)

تستعمل هذه التجربة بصورة خاصة لفحوصات ومعالجة المخلفات والحماية المنشطة والمخلفات الصناعية.

الأدوات المستعملة.

1- فرن مجفف بدرجة (105-103°C).

2-أطباق من الخزف سعة (200 سم³) (جفنة).

3-مجفف(desiccator).

4-ميزان حساس.

5-فرن حراري (Muffle France)

طريقة العمل .

1- يشغل الجهاز قبل عملية الحرق بفترة (20-15°C) دقيقة لرفع درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة.

2- يتم حرق المتبقي في جفنة المواد العالقة الكلية، الذائبة الكلية، في فرن حرق درجة حرارته (550°C).

3- يبرد الجهاز في مجفف(desiccater).

4- يوزن النموذج عدة مرات إلى ثبوت الوزن أو حصول ما يقارب (4%) أو (0.5ملغرام)

الحسابات.

حجم النموذج (مل) / $[A-B] * 1000]$ = كمية المواد المتقطيرة (ملغرام/لتر)

حجم النموذج (مل) / $[B-C] * 1000]$ = كمية المواد الثابتة (ملغرام/لتر)

A = وزن الجفنة مع المتبقي قبل الحرق (ملغرام).

B = وزن الجفنة مع المتبقي بعد الحرق (ملغرام).

C = وزن الجفنة فارغة (ملغرام).

المواد الصلبة المترسبة

المواد الصلبة المترسبة في المياة السطحية والملحية وكذلك مياة المخلفات المنزلية والصناعية تقرر إما بالحجم (لتر/لتر) أو بالوزن (ملغرام/لتر). ويستعمل هنا الفحص لتحديد المواد الصلبة في محطات معالجة مياة الفضلات.

الأدوات المستعملة .

مخروط زجاجي سعة (1000مل). والشكل (2-2) يوضح الاذوات المستعملة.

طريقة العمل .

1- يؤخذ حجم (1000مل) من الماء المراد فحصه ويوضع في المخروط وتترك لتنترس لمدة (15-30-45) دقيقة.

- 2- يسجل حجم المواد الصلبة المترسبة لكل (مل) من النموذج.
- 3- لا تحسب المواد الصلبة الطافية ضمن حجم المواد المترسبة .
- إما في حالة وجود مواد طافية عضوية أو كيميائية سيتم إيجاد المواد الصلبة المترسبة كما يلي:-

- 1- إيجاد المواد العالقة الكلية كما في الطريقة المذكورة سابقا .
- 2- اخلط النموذج جيدا ووضعه في مخروط زجاجي قطرة (9سم) ولا يقل عن (1 لتر) استيعابه , وعمقها (20سم) لمدة ساعة ثم تستعمل ملعقة سعة (25مل) إلى منتصف المخروط ثم احسب كمية المواد العالقة ب(مللتر/لتر) أو (ملغرام/لتر) وتعتبر هذه قياس المواد الصلبة غير المترسبة.

الحسابات .

المواد الصلبة المترسبة (ملغرام/لتر) =المواد الصلبة العالقة الكلية(ملغرام/لتر) - المواد الصلبة غير المترسبة (ملغرام/لتر)

التجربة السادسة والسابعة

تحديد الجرع المختبرة مختبريا (Jar Test)

ان التفاعلات خلال التخثير تكون معقدة ولا يمكن تحديد الجرع المختبرة بصورة صحيحة لماء معين من معدلات التفاعل الكيمياوي البسيط. يتأثر التخثير بعامل عديدة مثل : التركيز الهيدروجيني PH ودرجة الحرارة والقاعدية، والعكاراة ، والاضطراب (agitation), لذلك يجرى اختبار الاوعية (فحص الجرة).



المركبات الكيمياوية المختبرة:

هناك مواد كيميائية كثيرة تستعمل في الترسيب بالترويب من أهمها مركبات الألمنيوم وال الحديد، وفيما يلي المركبات الأكثر استعمالاً:

$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$	1- كبريتات الألمنيوم (الشب)
NaAlO_2	2- الومينات الصوديوم
FeCl_3	3- كلوريد الحديديك
$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	4- كبريتات الحديديك
$\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	5- كبريتات الحديدوز (كبريتات الحديد المائية)
CaO	6- الكلس
$\text{Ca}(\text{OH})_2$	7- الكلس المطفأ
Na_2CO_3	8- كاربونات الصوديوم

تعد كبريتات الألمنيوم (الشب) وكلوريد الحديد من أكثر المركبات استخداماً في المعالجة وذلك لفاعتها ورخص ثمنها رغم أن هناك بعض الاضرار الناجمة عن هذا الاستخدام منها المعادن المتبقية في الماء بعد المعالجة كالألمنيوم وال الحديد والتي لها تأثيرات صحية على الإنسان وعلى الانابيب الناقلة للمياه.

العوامل المؤثرة على فعالية الترسيب الكيميائي:

هناك عدة عوامل تؤثر على فعالية الترسيب بالترويب من اهم هذه العوامل:

أ- كمية ونوع المادة المستخدمة بالتخثير: اذ تتراوح بين 10 الى 120 جزء من المليون وذلك حسب دقة المواد العالقة في الماء. وتحدد هذه الكمية ونوعها مختبرياً.

ب- الصفات الطبيعية للمياه: واهمها نسبة المواد العالقة في الماء (درجة العكاره)، درجة حرارة الماء (يلزم مواد اكثر كلما زادت درجة الحرارة)، زمن وشدة وطريقة المزج المتتبعة (نقل الكمية اللازمة من المخثر كلما كان زمن المزج وشنته اكبر)، حامضية الماء pH حيث يبيين الجدول التالي المركبات الكيميائية التي يفضل اضافتها ضمن قيمة pH المذكورة بجانبها:

<u>pH المخثر</u>	
الشب	7 الى 4
كبريتات الحديدوز	فما فوق 8.5
كلوريد الحديديك	3.5 الى 6.5 واكثر من 8.5
كبريتات الحديديك	3.5 الى 7 واكثر من 9

الغرض من التجربة

تحديد الجرعة المطلوبة للتخثير الفعال (تحديد الجرعة المثالية) وبالتالي حساب أفضل نسبة ازالة للعوالق باستخدام الشب أو أي مخثر آخر.

الاجهزة والادوات المستخدمة:

- 1- جهاز فحص الجرة (Sedimentation Jar Test): يتكون الجهاز من محرك كهربائي متغير السرعة يتصل بمحور رئيسي يحرك مجموعة من المحاور عدد 4 أو 6 التي بدورها تقوم بعملية الخلط بواسطة قطعة معدنية مستطيلة في نهايتها بأبعاد * 1.5 سم ، مع بيكرات سعة كل منها 1 لتر.
- 2- جهاز قياس العكاره (Turbidity Meter) .
- 3- جهاز قياس الايون الهيدروجيني (pH Meter) .
- 4- ماصة.

المواد الكيميائية المستخدمة:

محلول اساسي من الشب يحضر بإذابة (1 غم) من الشب المستعمل في المعالجة في لتر واحد من الماء المقطر.

استعمالات وتطبيقات فحص الجرة:

يمكن عمل التجربة وايجاد علاقة مع متغيرات عديدة وذلك :

- 1- عند تغيير فترة الخلط.
- 2- عند تغيير فترة الترسيب.
- 3- عند المقارنة بمواد التخثير المختلفة.
- 4- عند تقدير الاحتياج لمواد مساعدة للتخلص.
- 5- اختبار كفاءة الترسيب.

: (procedure) خطوات العمل

- 1- تفاصيل العكاره وقيمة الرقم الهيدروجيني لنموذج الماء الخام.
- 2- ترقم الاوعية (البيكرات) بالارقام المتسلسلة 1,2,3,4,5,6 .
- 3- يوضع لتر واحد من نموذج الماء الخام في كل وعاء (بيكر) مع اضافة المادة المخثرة بواسطة الماصة بجرع (تراكيز) مختلفة وكما يلي:

رقم القدحجم محلول الشب (مل)

5	1
10	2
15	3

20	4
25	5
30	6

4- تحرك المحاليل لمدة (1-2) دقيقة على السرعة القصوى (flash mix)، ثم تخفض السرعة إلى السرعة البطيئة (slow mix) ويستمر بتحريك المحاليل على السرعة البطيئة لمدة (15 - 20) دقيقة.

5- يتم ايقاف المحاور عن الدوران وتترك النماذج من (1-2/1) ساعة لكي تستقر مع تجميع الملاحظات بشأن تكوين اللبادات المرئية (floc) في كل الاوعية (البيكرات) حيث يلاحظ تكون الندف مع ازدياد حجمها اثناء نزولها للأسفل.

مثال :-

الوقتتكوين اللباد

لا يوجد	1
بداية رؤية لباد صغير	2
تكوين لباد صغير الحجم	4
تكوين لباد متوسط الحجم	6
تكوين لباد بصورة جيدة	8
تكوين لباد كثيف وكبير الحجم	10

6- بعد مرور النصف ساعة اللازمة للترسيب يسحب بواسطة الماصة الحجمية حجم ملائم من محلول الرائق (حوالى 50 مل) بدون احداث اضطراب للمواد المترسبة وتقاس العكورة ةالرقم الهيدروجيني لجميع النماذج.

7- لحساب نسبة الترسيب ونسبة الترويق يتم سحب عينات من النموذج بعد مرور 20 دقيقة و 30 دقيقة و 60 دقيقة من بدء عملية الترسيب (مع الانتباه لعدم حصول انفصال للندف المتكونة) وتسجل اعمق المواد المترسبة.

8- ينظم جدول بالشكل التالي وتوضع فيه النتائج لرسم العلاقات المطلوبة:

رقم النموذج	القدرة الاولية (NTU)	نسبة الشب (mg/l)	القدرة النهائية (NTU)	نسبة الازالة	الزمن	حجم الماء الرائق	حجم الماء المترسب
1							
2							

							3
							4
							5
							6

الحسابات : (Calculations)

1- نسبة الازلة = $(\text{الكدرة الاولية} - \text{الكدرة النهائية}) / \text{الكدرة الاولية} * 100$

2- نسبة الترويق = عكاره الماء الرائق / عكاره الماء الخام

= عمق الماء الرائق / عمق الماء الخام

= حجم الماء الرائق / حجم الماء الخام

3- نسبة الترسيب = عكاره الماء الملبد / عكاره الماء الخام

= عمق الماء الملبد / عمق الماء الخام

= حجم الماء الملبد / حجم الماء الخام

4- يتم رسم العلاقات التالية:

أ) العلاقة بين جرعة الشب والكدرة النهائية.

ب) العلاقة بين جرعة الشب ونسبة الازلة.

ج) العلاقة بين الزمن وحجم الماء الرائق.

د) العلاقة بين الزمن وحجم الماء المترسب.

التجربة الثامنة

عمود الترسيب (Sutling Column)

الترسيب هو عملية فصل الجسيمات العالقة من العالق بقوة الجاذبية الأرضية . حيث يفصل العالق إلى ماء رائق وماء مركز بالعالق . إن العملية الأولى تسمى بالترويق والثانية تسمى بالتركيز . وتستخدم عملية الترسيب لازالة الجسيمات المنفصلة والملبدة وتنتج رواسب خلال عمليات معالجة الماء المختلفة ويمكن تقسيم هذه العملية إلى أربعة انواع حسب تركيز العالق وخواص الجسيمات الملبدة ، هذه الانواع هي المنفصل ، الملبد ، المنطقي ، والضغطي ، وفي الاول تكون الجسيمات منفصلة بينما تكون في الثاني ملبدة في حين تترسب ككتلة واحدة في النوع الثالث .

يوجد في الماء المعلق جسيمات مختلفة الحجوم حيث يصعب حساب سرعة الترسيب للجسيمات المنفصلة نظرياً . لذلك ليس بالامكان تقدير النسبة المئوية لازالة الجسيمات في حوض الترسيب

بواسطة اجراء تحليلات الترسيب ولكن يمكن تقدير الازالة الكلية للجسيمات العالقة لاي معدل طفح لاجل هذا يعمل عمود خاص لليرسيب بطول (1 m) وبقطر (150mm) مع موقع لاذع النماذج عند ارتفاعات مختلفة.

طريقة العمل :

- 1- يملأ العمود بالغالق الذي له تركيز متجانس خلال مختلف الاعماق تقرأ العكاراة الاولية للنموذج بجهاز (NTU)
- 2- يترك العالق للتربيب في ظروف ساكنة .
- 3- نأخذ نماذج من الاعماق المختلفة خلال فترات زمنية مختلفة .
- 4- يعين تركيز الجسيمات التي لها سرعة ترسيب اقل من (h/t) حيث ان : $h = \text{العمق الذي اخذ منه النموذج}$

$$t = \text{فترة الترسيب}$$

من النتائج يمكن رسم منحنيات التغيرات في توزيع الترسيب كما مبين حيث ان :


$$\begin{aligned} V_s &= Q/A \\ V &= h*t \end{aligned}$$

$$Q = \text{التصريف}$$

$$A = \text{المساحة التي يجري منها السائل}$$

$$V_s = \text{سرعة الجزيئه .}$$

- 5- ينظم جدول كالاتي (1) يربط المواد العالقة (العكاراة) والزمن والعمق .



الشكل (1) يوضح العلاقة بين العكارة وسرعة الترسيب

الجدول (1) يملاء بقيم العكارة والزمن .


الزمن (t)	العكارة الاولية (NTU)	المواد العالقة (NTU)					
		10	20	30	40	50	60
10							
20							
—							
60							

6- ينظم جدول اخر(2) يربط العلاقة بين الاعماق والزمن والسبة المئوية لازالة حيث تتحسب نسبة الازالة بالقانون التالي كالاتي .

نسبة الازالة = [(عكارة الماء الخام - عكارة الماء عند كل فترة) / عكارة الماء الخام] * 100
الجدول (2) يملاء بقيم العكارة والزمن ونسبة الازالة .

الزمن (t)	العكارة الاولية (NTU)	نسبة الازالة %					
		10	20	30	40	50	60
10							
20							
—							
60							

7 - ثم يتم رسم الخطوط البيانية التي تبين في المخطط (1) خطوط الازال



المخطط (1) يبين خطوط الازالة (2) يبين شكل عمود الترسيب.

(2)

(1)

التجربة التاسعة

قابلية الترشيح (Filterability Apparatus)

الترشيح وهو احد عمليات تصفية مياه الشرب والمخلفات المنزلية والصناعية ويستعمل في محطات التصفية بعد عملية الترسيب (Sedimentation tank) وتختلف المرشحات حسب نوع استخدامها فمنها المرشح الرملي السريع (Riped sand filter) والمرشح الرملي البطيء (slow sand filter) والمرشح الضغطي (pressure filter) والمرشح الدياتومي (Diatomite filters). يستعمل المرشح الاول في المناطق الريفية والقليلة السكان لكبر حجم المرشح بينما يستعمل الثاني في المدن لصغر مساحتها. اما المرشح الثالث فيستعمل للأغراض التي تتطلب ضغط عالي ومعدل جريان عالي والأخير يستعمل لأغراض الصناعة، وجميع هذه المرشحات تعتمد على اليه واحدة في تصفية الماء اساسها مرور الماء خلال وسط مسامي حبيبي كالرمل والحسو او الانثراكس او الفحم. بشكل طبقة واعتياضا يمكن الاستعاضة عن هذا الوسط (الرمل) اذا تطلب عمل التجربة والحسابات التي نحصل عليها من التجربة تمكنا من حساب معامل قابلية الترشيح التي تعطي تصور عن طبيعة الماء المراد ترشيحه وعلاقتها مع طبيعة الوسط المرشح.

قابلية الترشيح

تتمثل العلاقة بين الوسط المرشح من جهة وطبيعة الماء المراد ترشيحه ويرمز ب(F)

$$F = \frac{H^*C}{V^*C^{\circ}*t}$$

H = ضائعات الطاقة (mm)

C = عکارة الماء الراشح (NTU)

C° = عکارة الماء الخام (NTU)

V = سرعة مرور الماء خلال الوسط المسامي (وهي التصريف لوحدة المساحة)

t = زمن الفلترة (min)

ان (F) بدون وحدات وان C°/C هو نسبة ولذلك يمكن استعمال أي وحدة من وحدات قياس العکورة او المواد العالقة .

في عملية الترشيح الجيدة فان معامل قابلية الترشيح يجب ان يكون قليل والانخفاض بالضغط قليل نتيجة لتجانس ترسيب المواد العالقة في الوسط المسامي وكذلك يكون تركيز الراشح قليل . فعندما تكون قيمة (F) فليلة يعني ذلك قابلية الترشيح جيدة .


الجهاز المستخدم يحتاج الى بعض التسهيلات لتمكن من قياس معدل الجريان والسيطرة عليه وكذلك قراءة (H) ومكان دخول العالق وخروج الراشح وقياس $C^{\circ}C/1=C^{\circ}C/1$ أي انه لا يوجد ترشيح أي انه في حالة كون السرعة عالية تكون (F) عالية وبالتالي وبذلك نستنتج انه عند السرعة العالية الترشيح يكون غير جيد.

وصف الجهاز.

يتكون الجهاز الموضح في الشكل (5-3) من عمود زجاجي (A) (perspex) طولة (6ملم) وقطرة (38ملم) ويحتوي على فتحات اتصال لدخول السائل . في اسفل العمود يوجد مشبك (B.S.30 sieve 0.55meshmm) وفي اعلى العمود يوجد فتحة لخروج الهواء يمكن التحكم بها بواسطة (screen)

يدخل العالق الى العمود من خلال قمع (B) سعة (15L) ويمر هذا العالق خلال العمود الزجاجي (A) الى ان يصل الى صمام السيطرة (C) ثم الى (Flow meter) (D) ثم الى الخارج.

الانابيب الموصلة بين اجزاء الجهاز مصنوعة من مادة (P.V.C) الصلبة وهذه مربوطة الى انبوب زجاجي لقياس السائل (E) .



الشكل يوضح اجزاء جهاز قابلية الترشيح

المواد المستعملة :

- 1- بيكراطي حجم (L) لجمع الراشح .
- 2- ثرموميتر حدود قياسية (10-110 C°) .
- 3- ساعة تقويمية
- 4- قمع حجمة كبير

طريقة العمل :

في البداية يجب ان يملئ الجهاز بالماء الصافي وفي معظم الاحوال يستعمل الماء لازالة الفقاعات الهوائية الموجودة في الانابيب الموصلة واحسن طريقة لازالة الفقاعات الهوائية ، هو عملية الجريان المعاكس (back wash) بدا من انبوب خروج (drain) وباستعمال قمع ايضا حيث يملئ الجهاز بالماء والصمامات تكون مفتوحة وبذلك يتم طرد الهواء من خلال العمود الزجاجي وانبوب دخول السائل.

بالنسبة الى المانوميتر الهواء فيفتح خلال عملية الغسل (back wash) حتى يدخل السائل الى انباب مقياس الضغط والى نهاية الانابيب اى الى حدود (500 mm) بعدها يتم غلقه .
اما صمام السيطرة على الجريان فيجب ان يغلق حسب مقدار (Q) اما انبوب خروج الراشح فيوضع في بيكراطي لجمع الراشح وفي حالة بقاء الهواء في الانابيب الموصلة للمانوميتر فيجب فتح صمام الهواء الموجود في العمود الزجاجي ثم يضغط على الانابيب لطرد الفقاعات واذا لم

تخرج الفقاعات فيجب خفض مستوى السائل الداخل تحت القمع ثم فتح صمام الهواء الموجود في المانوميتر. عند غلق صمام الهواء يجب الحذر لأن لا تغلق بحاكم لأن الانابيب متكونة من ماد (P.V.C.) الصلبة والتي تختلف عند الاستعمال الكثير بقوة .

بعدها يتم دخول السائل النظيف إلى الجهاز عن طريق القمع بعد التأكيد من أن صمام الجريان مغلق وفي هذه الحالة أى عند وجود جريان فإن مستوى السائل في طرف انبوبي قياس الضغط يجب أن يكون متساوي .

تحضير النموذج:

الوسط (Media) يجب أن ينخل إلى حجم معين وكمية مناسب يؤخذ (0.55 ملم) للرمل كمية الوسط (الرمل) المستعمل يجب أن يوزن وهو جاف للحصول على طبقة عمقها (40 ملم) في العمود أى أنه يكون وزن الرمل المستعمل (75 غم) وهذا الوزن يستعمل لكل فحص. وللتتأكد من الحصول على طبقة عمقها (40 ملم) فيجب أن تكون المسامية (0.4) الرمل . وهذا ضروري لأن معامل الترشيح يتاثر كثيراً بالمسامية . بعدها يوضع الرمل في بيكر فيه ماء أى يغمر في الماء حتى يبتل جيداً بعدها يرفع العمود الزجاجي من الجهاز ويوضع فيه الرمل ثم يعاد بالجهاز ثم يملئ الجهاز بالسائل النظيف بالاتجاه العكس حتى يحصل الفيضان في طبقة الرمل وكذلك حتى ينغمي الرمل جيداً بالماء حيث أنه لو كان الرمل جاف فإنه من الصعب طرد الهواء ويضاف هذا السائل إلى أن يكون مستوى السائل متساوي إلى مستوى القمع بعدها يغلق الصمام. ومن الأفضل وضع علامة على العمود الزجاجي تشير إلى حد وجود طبقة الرمل التي عمقها (40 ملم) .

تحضير العالق:

العالق المستعمل يجب أن يرج ويمزج بواسطة (stirre) قبل إجراء التجربة حتى يكون العالق متجانس . أفضل عالق يستعمل مع (0.55 ملم) رمل هو طين الكاولين (Kaolin clay) في ماء الحنفية حيث يضاف (100 ملغرام) كاولين لكل لتر ماء حنفية .

ان حجم العالق المستعمل هو (التر) ومن الأفضل ان تعاد التجربة 3 مرات لتحقيق النتيجة المضبوطة .

عند تحضير العالق يجب أن يمزج جيداً لمدة دقيقة واحدة لتحقيق التجانس ثم يستعمل بعد مرور 5 دقائق لتقليل تأثير الترسيب . ولو ترك لمدة العالق ويراد استعماله مرة ثانية فيجب أن يرج بشدة حتى يعاد تجانسه أما استعمال المزج بواسطة (Blonder) ، فليس ضروري عند إجراء التجربة يمكن ملاحظة تأثير (Flocculation) ولكن يمكن ملاحظتها في تجربة (Jar Test) .

التجربة العاشرة

معامل لانكلير (معامل التشبع) (Langlier Stability Indexes)

معامل لانكلير قياس لقدر التفسير الحاصل في الأنابيب ويرمز له (LSI).

- يتم قياس pHs كما يلي: -

$$pHs = (9.30 - A + B) - (C + D)$$

فإن قيم A,B,C,D نحصل عليها من المعادلة التالية:-

$$LSI = pH - pHs$$

إذا كانت قيمة LSI = صفر بمعنى الماء متعادل كيميائياً

إذا كانت قيمة LSI = موجب فهي إشارة إلى وجود تفسير على السطح

إذا كانت قيمة LSI = سالبة فهي إشارة إلى وجود تأكل بالأنابيب

الجدول يبين قيم المواد الصلبة الكلية (A) (جدول A)

المواد الصلبة الكلية (ppm)	
50	0.07
75	0.08
100	0.10
150	0.11
200	0.13
300	0.14
400	0.16
600	0.18
800	0.19
1000	0.20
2000	0.23
3000	0.25
4000	0.26
5000	0.27
6000	0.28

الجدول يبين الحرارة بالدرجات فرهنهايتية (جدول B)

الأنبوب	الوحدات				
	0	2	4	6	8

30		2.60	2057	2.54	2.51
40	2.48	2.45	2043	2.40	2.37
50	2.34	2.31	2028	2.25	2.22
60	2.20	2.17	2014	2.11	2.09
70	2.06	2.04	2.03	2.00	1.97
80	1.95	1.92	1.90	1.88	1.86
90	1.84	1.82	1.80	1.78	1.76
100	1.74	1.72	1.71	1.69	1.67
110	1.65	1.64	1.62	1.6	1.58
120	1.57	1.55	1.53	1.61	1.50
130	1.48	1.46	1.44	1.43	1.41
140	1.4	1.38	1.37	1.35	1.34
150	1.32	1.31	1.29	1.28	1.27
160	1.26	1.24	1.23	1.22	1.21
170	1.19	1.18	1.17	1.16	

الجدول تبين العسرة الكلية معبرة ب (ppm) (جدول C)

الآلاف	الوحدات									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0				0.08	0.2	0.30	0.38	0.45	0.51	0.56
10	0.60	0.64	0.68	0.72	0.75	0.78	0.81	0.83	0.89	0.88
20	0.90	0.92	0.94	0.96	0.98	1.00	1.02	1.03	1.05	1.06
30	1.08	1.09	1.11	1.12	1.13	1.15	1.16	1.17	1.18	1.19
40	1.20	1.21	1.23	1.24	1.25	1.26	1.26	1.27	1.28	1.29
50	1.30	1.31	1.32	1.33	1.34	1.34	1.35	1.36	1.37	1.37
60	1.38	1.39	1.39	1.40	1.41	1.42	1.42	1.43	1.43	1.44
70	1.45	1.45	1.46	1.47	1.47	1.48	1.48	1.49	1.49	1.50
80	1.51	1.51	1.52	1.52	1.53	1.53	1.54	1.54	1.55	1.55
90	1.56	1.56	1.57	1.57	1.58	1.58	1.58	1.59	1.59	1.60
100	1.60	1.61	1.61	1.61	1.62	1.62	1.63	1.63	1.64	1.64
110	1.64	1.65	1.65	1.66	1.66	1.66	1.67	1.67	1.67	1.68
120	1.68	1.68	1.69	1.69	1.70	1.70	1.70	1.71	1.71	1.71
130	1.72	1.72	1.72	1.73	1.73	1.73	1.74	1.74	1.74	1.75
140	1.75	1.75	1.75	1.76	1.76	1.76	1.77	1.77	1.77	1.78
150	1.78	1.78	1.78	1.79	1.79	1.79	1.80	1.80	1.80	1.80
160	1.81	1.81	1.81	1.81	1.82	1.82	1.82	1.82	1.83	1.83
170	1.83	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
180	1.86	1.86	1.86	1.86	1.87	1.87	1.87	1.87	1.88	1.88
190	1.88	1.88	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	1.90	1.90	1.90
200	1.90	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.92	1.92	1.92

النسبة المئوية	الوحدات									
	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
200	1.92	1.94	1.96	1.98	2.00	2.02	2.03	2.05	2.06	
300	2.08	2.09	2.11	2.12	2.13	2.15	2.16	2.17	2.18	2.19
400	2.20	2.21	2.23	2.24	2.25	2.26	2.26	2.27	2.28	2.29
500	2.30	2.31	2.32	2.33	2.34	2.34	2.35	2.36	2.37	2.37
600	2.38	2.39	2.39	2.40	2.41	2.42	2.42	2.43	2.43	2.44
700	2.45	2.45	2.46	2.47	2.47	2.48	2.48	2.49	2.49	2.50
800	2.51	2.51	2.52	2.52	2.53	2.53	2.54	2.54	2.55	2.55
900	2.56	2.56	2.57	2.57	2.58	2.58	2.58	2.59	2.59	2.60

الجدول تبين القاعدة معبرة ب (ppm) (جدول D)

النسبة المئوية	الوحدات									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0.00	0.30	0.48	0.60	0.70	0.78	0.85	0.90	0.95	
10	1.00	1.04	1.08	1.11	1.15	1.18	1.20	1.23	1.26	1.29
20	1.30	1.32	1.34	1.36	1.38	1.40	1.42	1.43	1.45	1.46
30	1.48	1.49	1.51	1.52	1.53	1.54	1.56	1.57	1.58	1.59
40	1.60	1.61	1.62	1.63	1.64	1.65	1.66	1.67	1.68	1.69
50	1.70	1.71	1.72	1.72	1.73	1.74	1.75	1.76	1.76	1.77
60	1.78	1.79	1.79	1.80	1.81	1.81	1.82	1.83	1.83	1.84
70	1.85	1.85	1.86	1.86	1.87	1.88	1.88	1.89	1.89	1.90
80	1.91	1.91	1.91	1.92	1.92	1.93	1.93	1.94	1.94	1.95
90	1.90	1.96	1.96	1.97	1.97	1.98	1.98	1.99	1.99	2.00
100	2.00	2.00	2.01	2.01	2.02	2.02	2.03	2.03	2.03	2.04
110	2.04	2.05	2.05	2.05	2.06	2.06	2.06	2.07	2.07	2.08
120	2.08	2.08	2.09	2.09	2.09	2.10	2.10	2.10	2.11	2.11
130	2.11	2.12	2.12	2.12	2.13	2.13	2.13	2.14	2.14	2.14
140	2.15	2.15	2.15	2.16	2.16	2.16	2.16	2.17	2.17	2.17
150	2.18	2.18	2.18	2.18	2.19	2.19	2.19	2.20	2.20	2.20
160	2.20	2.21	2.21	2.21	2.21	2.22	2.22	2.23	2.23	2.23
170	2.23	2.23	2.23	2.24	2.24	2.24	2.24	2.25	2.25	2.25
180	2.26	2.26	2.26	2.26	2.26	2.27	2.27	2.27	2.27	2.28
190	2.28	2.28	2.28	2.29	2.29	2.29	2.29	2.29	2.30	2.30
200	2.30	2.30	2.30	2.31	2.31	2.31	2.31	2.32	2.32	2.32

النسبة المئوية	الوحدات									
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	0.00	0.30	0.48	0.60	0.70	0.78	0.85	0.90	0.95	

	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
200		2.32	2.34	2.36	2.38	2.40	2.42	2.43	2.45	2.46
300	2.48	2.49	2.51	2.52	2.53	2.54	2.56	2.57	2.58	2.59
400	2.60	2.61	2.62	2.63	2.64	2.65	2.66	2.67	2.68	2.69
500	2.70	2.71	2.72	2.72	2.73	2.74	2.75	2.76	2.76	2.77
600	2.78	2.79	2.79	2.80	2.81	2.81	2.82	2.83	2.83	2.84
700	2.85	2.85	2.86	2.86	2.87	2.88	2.88	2.89	2.89	2.90
800	2.90	2.91	2.91	2.92	2.92	2.93	2.93	2.94	2.94	2.95
900	2.95	2.96	2.96	2.97	2.97	2.98	2.98	2.99	2.99	3.00

مثال

للحصول على معامل لانكلير لنموذج ماء درجة حرارته (124) فهر نهايتيه وهو يمتلك
الخصائص التالية:

أ- المواد الصلبة الكلية = 400 (ppm)

ب- درجة الحرارة = 124 فهر نهايتي

ت- العسرة الكلية: (CaCO3) 240= (ppm)

ث- القاعدية الكلية = 7.2

خطوات الحسابات :

1- الرجوع إلى جداول خاصة لإيجاد قيمة الثوابت ، اعتماداً على المتغيرات المقاسة لنموذج الماء.

فمن المواد الصلبة نرجع لجدول (1-8) لإيجاد المعامل (A) ، ومن جدول (2)
واعتماداً على درجة الحرارة نستخرج قيمة (B)، ثم نستخرج قيمة (C) من جدول (3-8)
المعتمد على العسرة ، وأخيراً قيمة (D) تستخرج من جدول (4-8) اعتماداً على قيم
القاعدية الكلية.

2- استعمال الجدول يكون للطرف العمودي من الجدول يدل على العشرات من القيمة
المعطاة لكل متغير ، أما الطرف الأفقي العلوي من الجدول فهو يدل على أجزاء الوحدات
مثلاً القاعدية في هذا المثال ذا قيمة 196 من الجزء العلوي ، نختار 190 ومن الأفقي
نختار 6 نقطة التقاطع تعطي قيمة 2.29 وهي معامل D ، وهكذا لكل المتغيرات تصبح
لدينا.

قيمة A = من المواد العالقة = 400 (ppm) 0.16 =

قيمة B = من درجة الحرارة 24 فهر نهائى = 1.52

قيمة C = من العسرة الكلية 240 (ppm)

قيمة D = القاعدية الكلية 196 (ppm)

- فان:

$$pHs = (9.3 + 0.16 + 1.53) - (1.98 + 2.29) = 6.72$$

$$\text{معامل لانكلير} = 6.72 - 7.2 = 0.5+$$

الإشارة سالبة بمعنى نقشير .

التجربة الحادية عشر

معامل ريزنر (Ryznar Stability Index) (RSI)

وهي طريقة لقياس كمية التقشير أو التأكل الناتج عن تأثير قيم pHs و على pH المتسبع ، وتعتبر قيمة pH التي عندها لا يستطيع الماء إضافة أي كمية من الكالسيوم إلى محلول . معامل ريزنر تستخرج من المعادلة التالية:-

$$RSI = 2pHs - pH$$

إذا كانت قيم معامل ريزنر أعلى من 6 بمعنى وجود تأكل متقدم .

إذا كانت قيم معامل ريزنر أقل من 6 بمعنى وجود طبقة من الفشرة متصاعدة.

طريقة العمل :-

يوجد طريقتان للعمل:-

1- **طريقة استعمال الجداول :-** حيث يتم إيجاد قيم المواد الصلبة ، والعسرة

الكلية ، والقاعدية ، وقيم الحرارة ، ثم استخدم جدول رقم (1-8),(2-8),(-8)

(3) (4-8) الموجود في التجربة السابقة لإيجاد المعاملات A, B, C, D ثم تطبق القانون الخاص ب pHs .

$$pHs = (9.3 - A + B) - (C + D)$$

ثم يطبق القانون التالي:-

$$RSI = 2pHs - pH$$

-2 استخدام طريقة المخطط :-

- 3 من أجل استخدام الجداول يتطلب إيجاد المتغيرات التالية . إيجاد المواد الصلبة , العسرة الكلية , القاعدية , درجة الحرارة . ثم تطبق على الجدول (5-8) بصورة مباشرة:-

1- نمد خط من Ca إلى Ts نقطع T-1.

2- نمد خط من القاعدية إلى خط t يقطع t-2.

3- اربط بخط بين T-1 و t-2 .


4- أقرأ قيمة pHs ومدد خط إلى pHa , أقرأ L و RSI

- 5- أقرأ قيمة (LSI) التتشير المكون أو نعطي قراءة (RSI) حسب النتيجة :

6- إذا كانت القيمة أقل من 6.5 بمعنى وجود تتشير (LSI) .

7- إذا كانت القيمة أكثر من 6.5 بمعنى وجود تأكل (RSI) .

الجدول تبين استخدام المخطط لقياس معامل ريزنر



المحددات العراقية:

تعتبر التغييرات الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الصفات الجمالية (كلها أو بعضها التي تحدث في المياه تؤدي إلى تغير نوعيتها بحيث تصبح ضارة بالجهة المستفيدة منها أو ضارة بالبيئة المحيطة بها).

التشريعات البيئية العراقية لسنة 1998**أ-مصادر المياه**

- 1- الانهار وروافدها وتفرعاتها .
 - 2- الجداول والترع والقنوات وفروعها الأصلية والثانوية .
 - 3- البحيرات والاحواض وغيرها من مجمعات المياه
 - 4- الينابيع والابار والمياه الجوفية .
- ب- المياه المختلفة من فضلات المدن والصناعة والزراعة والنشاطات الأخرى وتشمل :**
- 1- المياه المختلفة والمصرفة إلى المصدر المائي .
 - 2- المياه المختلفة والمصرفة إلى المجاري العامة
 - 3- المياه المختلفة والمصرفة إلى المبازل
 - 4- المياه المختلفة إلى الاهوار

Concentration in mg/l unless otherwise indicated

المادة	اللون	طبيعي	طبيعي	طبيعي	أ-1
		1			أ-4

-	-	-	-	الحرارة	2
-	-	-	-	المواد العالقة	3-
8.5-6.5	8.5-6.5	8.5-6.5	8.5-6.5	تركيز ايون الهيدروجين	4
اكثر من 5	اكثر من 5	اكثر من 5	اكثر من 5	اووكسجين المذاب	5
اقل من 5	اقل من 5	اقل من 5	اقل من 5	BOD	6
-	-	-	-	COD.CR	7
0.02	0.02	0.02	0.02	السيانيد	8
0.2 او اكثر حسب ما هو موجود طبيعيا في المصدر				الفلور	9
Trace	Trace	Trace	Trace	الكلور الحر	10
200 او اكثر حسبما هو موجود طبيعيا في المصدر				الكلوريادات	11
0.005	0.005	0.005	0.005	الفينول	12
200 او اكثر حسبما هو موجود طبيعيا في المصدر				الكبريتات	13
15	15	15	15	النترات	14
0.4	0.4	0.4	0.4	الفوسفات	15
1.0	1.0	1.0	1.0	الامونيوم	16
صفر	صفر	صفر	صفر	مبيد الDDT	17
0.05	0.05	0.05	0.05	الرصاص	18
0.05	0.05	0.05	0.05	الزرنيخ	19
0.05	0.05	0.05	0.05	النحاس	20
0.1	0.1	0.1	0.1	النيكل	21
0.01	0.01	0.01	0.01	السلينيوم	22
0.001	0.001	0.001	0.001	الرئيق	23
0.005	0.005	0.005	0.005	الكادميوم	24
0.5	0.5	0.5	0.5	الخارصين	25
0.05	0.05	0.05	0.05	الكرום	26
0.1	0.1	0.1	0.1	الالمنيوم	27
1.0	1.0	1.0	1.0	الباريوم	28
1.0	1.0	1.0	1.0	البورون	29
0.05	0.05	0.05	0.05	الكوبالت	30

0.3	0.3	0.3	0.3	الحديد	31
0.1	0.1	0.1	0.1	المنقذ	32
0.01	0.01	0.01	0.01	الفضة	33
-	-	-	-	المجموعة الهيدروكاربونات ومشتقاتها	34
-	-	-	-	الكربونات	35
-	-	-	-	الامونيا	36
-	-	-	-	غاز الامونيا	37
-	-	-	-	ثاني اوكسيد الكبريت	38
-	-	-	-	الکحول النفطي	39
-	-	-	-	کاربید الکالسیوم	40
-	-	-	-	المذيبات العضوية	41
-	-	-	-	البنزين	42
-	-	-	-	Chlorobenzene	43
-	-	-	-	TNT	44
-	-	-	-	البرومين	45

4 مياه الشرب:

الجدول (3-9) يوضح مقارنة بين مواصفات مياه الشرب حسب ما املته منظمة الصحة العالمية (WHO/1993) وما اشترطته مواصفة المجموعة الاوروبية (EC) والمواصفة الاتحادية المعتمد فيها بالولايات المتحدة الامريكية (USA) 1992 فيما يخص تركيز بعض المواد المختارة حيث يتبع التفاوت في هذه المواصفات:

جدول

USA 1992	المجموعة الاوروبية	منظمة الصحة العالمية WHO 1993	المادة
0.5 >%95	4	5	العکارة (NTU)
-	20	15	اللون
مختلف	250	250	الکبریتات (ملغم/لتر)
-	150	200	الصودیوم (ملغم/لتر)

-	200	200	الالمنيوم (ملغم/لتر)
44	50	50	النترات (ملغم/لتر)
-	200	300	الحديد (ملغم/لتر)
-	50	500	المنقذ (ميكروغرام/لتر)
50	10	-	الفضة (ميكروغرام/لتر)
5	50	10	الزرنيخ (ميكروغرام/لتر)
200	5	3	الكادميوم (ميكروغرام/لتر)
15	50	70	السيانيد (ميكروغرام/لتر)
1	50	10	الرصاص (ميكروغرام/لتر)
5	0.1	9	بنتاكلوروفينول (ميكروغرام/لتر)
0.2	-	2	كريون تتراكلورايد(ميكروغرام/لتر)
-	0.1	2	ليندان(ميكروغرام/لتر)
	-	25	البرومايت(ميكروغرام/لتر)